



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Директор:

инж. Венцислав Николов

ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: “Ив кар спорт” ООД, гр. Добрич

Дата на извършване на проверката: 08.06.2015 г.

Място на извършване на проверката: гр. Добрич, ул. “Варненски път” № 45

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Управление на отпадъците

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закон за управление на отпадъците, Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферен въздух от обекти с неподвижни източници.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо на РИОСВ-Варна с изх. № И-376/02.06.2015 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678871, Факс: (+35952) 634593,
e-mail: riosv-vn@mbx.contact.bg, www.riosv-varna.org

На 08.06.2015 г., на основание чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 112/02.06.2012 г. на директора на РИОСВ-Варна се извърши проверка на "Премиум Ауто Инвест" ООД, гр. София.

Проверени са:

- Автосервиз

Констативна част:

На 27.02.2015 г. „Премиум Ауто Инвест“ ООД, гр. София продава на Иван Иванов в качеството си на управител на „Ив кар спорт“ ООД, гр. Добрич автосервиз, шоурум и прилежащата част на поземлен имот с идентификатор № 72624.509.93 с площ 5000 кв.м, с начин на трайно ползване – за ремонт и поддръжка на транспортни средства

1. Компонент "Атмосферен въздух":

Предмет на дейност на обекта ще е автотенекеджийски и автобояджийни услуги. Оборудван е с необходимата техника и инсталации за въвеждане в експлоатация.

В обекта е инсталирана автобояджийна камера "Милибар", снабдена с подови и таванни филтри. Аспирацията на бояджийната камера не е оборудвана с пробовземна точка. Дружеството не е извършило собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферен въздух от дейността на камерата.

По данни на присъстващото лице от дружеството в обекта няма да се инсталира смесител за автобои. Ще се използват готово приготвени рецепти на авторепаратурни продукти марка "Sikkens", които ще се доставят в пластмасови опаковки.

2. Фактор "Управление на отпадъците":

До момента на проверката дружеството не е извършило класификация на отпадъците, които ще се генерират от автосервизната дейност, съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъцит.

Заключение:

Необходимо е Дружеството да приведе производствената си дейност в съответствие с изискванията на Закон за управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредба № 2 за класификация на отпадъците и Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

На Управителя на дружеството са направени следните предписания и е определен срок за тяхното изпълнение:

1. Аспирацията на бояджийната камера да се оборудва с пробовземна точка, съгласно изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6.
2. Да се извършат собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферен въздух от дейността на камерата, съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № 6.
3. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се генерират от автосервизната дейност на дружеството

Приоритети за последваща контролна дейност:

- спазване изискванията на Наредба, приета с ПМС № 40;
- спазване на изискванията на Наредба № 6;
- спазване изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците
- Проследяване изпълнението на направените предписания;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци